DCサーボモータドライバ MS-6012402 取扱説明書

1995. 9.

澤村電気工業株式会社


営業所・工場 〒213 川崎市高津区二子732 TEL 044-811-9331 FAX 044-833-9260

*** 目 次 ***

0	使用上の注意	P 2
0	接続図	P4
0	トリマ調整 …	P 4
0	使用例	P 5
0	仕様	P 8
0	回路構成図 一	P 9
0	寸法	P10

◎ 使用上の注意


- 1.接続図の通り正しく結線して下さい。
- 2. 結線は電源を切った状態で行ってください。
- 3. 指令電圧の結線は、シールド線を使用して、下記のように結線してください。




- 4. モータが制御不能のときには緊急停止回路でモータを停止してください。 尚、MS-60は緊急停止回路を内蔵しています。
- 5. 指令電圧 O V での停止はサーボロックになりません。 インヒビット入力での停止はモータフリーになります。
- 6. 電源入力側で電源のON, OFFを頻繁に繰り返すと内蔵の電解コンデンサの寿命が著し く短くなります。
- 7. 電源入力はDC電源±20%の範囲内で使用してください。過電圧、低電圧、交流電源、 高リップル電源では使用しないでください。
- 8. 出力側(モータ接続端子M+, M-)を短絡すると出力回路が故障します。 故障状態で電源を再投入するとヒューズが溶断したりモータが暴走したりします。
- 9. モータに流れる電流が、電流制限設定値になるとモータは停止します。 負荷が軽くなって電流値が減るとモータは回り始めます。 電流制限中はモータに電流が流れたままでモータは停止しています。電流制限値がモータ の定格電流以下ならばモータは故障することはありません。
- 10. モータの起動トルクは、定格トルクの3~5倍ありますが、MS-60にてモータを起動 させたときは、電流制限値に比例したトルクでモータの起動トルクも制限されます。
- 11. モータをステップ応答させたときは、モータの時定数のほかに電流制限回路が起動時間の遅れの原因になります。
- 12. ドライバにはケースカバー(オプション)がついています。 カバーを外しての感電事故や短絡故障は補償いたし兼ねますのでご了承ください。
- 13. ドライバで電磁ブレーキの作動は出来ません。
- 14. MS-60及びモータ,モータリード線の近くにセンサやマイクロコンピュータなどを設置すると、PWM(20KHz)から出るノイズの影響を受けることがあります。 ノイズの影響を受けるときはセンサ,コンピュータにノイズ対策をしてください。

- 15. トリマ調整はユーザー調整用と工場調整用があります。 ユーザー調整用はトリマ調整欄に調整方法を説明していますので、指示にしたがって必要 な調整を行ってください。 工場調整用トリマ、ディップスイッチは動かさないでください。工場調整用トリマの調整 不良による事故、故障は補償いたし兼ねますのでご了承ください。 尚、トリマ調整、スイッチ設定は出荷時にすべて初期設定しています。
- 16. 適用モータ以外のモータを使用するときは必ず御相談ください。 モータ特性が合わないと故障の原因になります。
- 17.1台のドライバで2台以上のモータを運転することはできません。 2台以上のモータを運転すると故障の原因になります。
- 18. 小さな箱に密閉して使用しますと、放熱の妨げになります。 使用温度範囲内の環境で使用してください。
- 19. 補償期間は発送日より1年間です。

◎ 接続図






☆ これは、可変抵抗器を使った基板接続図です。 その他の接続方法は、使用例で説明します。

◎トリマ調整

出荷時調整位置



VR1:SPD

速度調整トリマ使用しません。

VR2:OFS

オフセット調整トリマ 指令電圧OVの時にモータが停止するように調整します。 このトリマのみ3回転トリマを使用しています。

VR3:G(D)

位相補償調整トリマ 使用しません。

VR5:CL

電流制限調整トリマ モータに流れる電流を制限して、モータ及びドライバが破損するのを防ぎます。左一杯で定格電流の10%、右一杯で定格電流の150%になります。


VR4:

トルク(電流)調整トリマ トルク(電流)指令最大のときに最大出力電流が流れます。 右に回すとトルク(電流)指令が最大より小さくても最大出力電流が流れます。 トルク(電流)指令と出力電流の関係は直線的です。

☆ トリマ調整は使用モータに合わせて調整済みです。


◎ 使用例

1. トルク、回転方向切換運転 (ポテンショ)




2. トルク、回転方向切換運転(アナログ電圧)

3. 正転運転での指令電圧と出力トルク




☆ ボテンショ左いっぱいで出力トルクOKgcmになります。

4. 逆転運転での指令電圧と出力トルク




☆ ポテンショ左いっぱいで出力トルクOKgcmになります。

5. インヒビット信号(INH)と出力トルク




☆ インヒビット信号が入ると、トランジスタのベース信号は全てOFFになり、 モータフリーになります。


6. インヒビット信号(INH)の入力回路



7. 警報信号(出力停止)の出力回路例




8. START/STOP (指令信号)



☆ STOP時にOFSトリマの位置によりモータが低速で回転することがありま す。停止させたい時はOFSトリマを再調整してください。


9. START/STOP (INH信号)




☆ INH時はモータはフリー状態になります。モータを拘束したい時はブレーキ付DCサーボモータのブレーキを動作させます。

◎ 仕様

	γ.	1
<u> </u>	型式	MS-6012402
適用モータ		SS23F SS32F
モータ出力		10W~20W
主 回 路		トランジスタ PWM可逆
電源電圧		DC 24V ±20%
出力電圧		DC ±20V (電源24V)
定格電流		DC ±2A
瞬時最大電流(30SEC)		DC ±3A
指令電圧		DC ±10V
指令入力抵抗		100ΚΩ
減定格率		95%以上
PWM周波数		20KHz
	スタティック ゲイン	可変
一蔵	位相補償	ALCORATE CONTRACTOR CO
内蔵調整機能	オフセット	可変
能	スピード	
and developing the contract of	電流制限	可変(10%~150%)
保護	過電流	電流制限設定値で定電流動作
保護機能	電圧低下	電源電圧DC18V以下で出力停止
操作	言 インヒビット	出力停止(モータフリー)
警出 出力停止 報力 (インヒヒット)		フォトカプラ
使用温度範囲		-10~40℃
可変抵抗器		10ΚΩ 10回転ポテンショ(オプション)
ダイヤル		アナログ又はデジタル (オプション)





◎ 端子板

1.5P端子板

- 接続可能ケーブル 0.25~1.5mm²
- 定格トルク 5kg・cm (最大トルク 8kg・cm) ○ 締め付けトルク
- 〇 引張強度 21kg

2.10P端子板

- 接続可能ケーブル 0.25~1.5m²
- 締め付けトルク 定格トルク 5kg・cm (最大トルク 8kg・cm)
- 〇 引張強度 21 kg

◎ 付屬品

- 1. コネクタ
 - ソーカハウジング 日本圧着端子


4P用	VHR-4N

〇 コンタクト

形 書	適用電線範囲 mm²
SVH-21T-1.1	0.33~0.83

◎ オプション

1. 可变抵抗器



2. ダイヤル

アナログ

デジタル

